


La **sala taglio** è quella che fa davvero



6 FASE SEI: SCARICO E ALTRE OPERAZIONI

L'assistenza visiva allo scarico, con codifica a colori dei pezzi, consente anche al personale non qualificato di identificare i pacchetti, **risparmiando tempo e riducendo drasticamente gli errori**.

Questo sistema **consente anche di aumentare il risparmio di materiale permettendo di combinare diversi stili nello stesso ordine di lavoro**, grazie alla gestione del colore che permette di organizzarli per variante o di visualizzare qualsiasi altro elemento.

INTERESSANTE, NON È VERO?

Per maggiori informazioni, **scaricate** la nostra ultima eGuide.